Badegewässerprofil nach § 6 der Badegewässerverordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 13. Dezember 2007

Badegewässer: Waldbad Freundschaft

Gliederung

- 1. Allgemeine Angaben, Stammdaten
- 2. Einstufung und Bewertung der Badegewässerqualität
 - 2.1. Einstufung des Badegewässers
 - 2.2. Überprüfung und Aktualisierung des Badegewässerprofils
 - 2.3. Übersicht der ermittelten Perzentilwerte der mikrobiologischen Parameter
- 3. Beschreibung, Verschmutzungsursachen und Gefahrenbewertung
 - 3.1. Beschreibung der relevanten physikalischen, hydrologischen und geografischen Eigenschaften des Badegewässers und anderer Oberflächengewässer in dessen Einzugsgebiet, die eine Verschmutzungsquelle sein könnten (gemäß Richtlinie 2000/60/EG)
 - 3.1.1. Allgemeine Beschreibung der relevanten, hydrologischen und geografischen Eigenschaften
 - 3.1.2. Besondere Beschreibung der physikalischen, hydrologischen und geografischen Eigenschaften der Flüsse
 - 3.1.3. Besondere Beschreibung der physikalischen, hydrologischen und geografischen Eigenschaften der Seen
 - 3.2. Ermittlung und Bewertung der Verschmutzungsursachen, die das Badegewässer und die Gesundheit der Badenden beeinträchtigen könnten
 - 3.3. Bewertung der Gefahr der Massenvermehrung von Cyanobakterien
 - 3.4. Bewertung der Gefahr einer Massenvermehrung von Makroalgen und/oder Phytoplankton
 - 3.5. Angaben für den Fall, dass die Bewertung nach 3.2. die Gefahr einer kurzzeitigen Verschmutzung oder sonstigen Verschmutzung erkennen lässt
 - 3.5.1. Mikrobiologische Verunreinigungen (Dauer nicht über 72 Stunden)
 - 3.5.2. Verbleibende sonstige Verschmutzungen
- 4. Karten
- 5. Sonstige relevante Informationen
- 6. Allgemeine nicht fachsprachliche Beschreibung des Badegewässers auf der Grundlage des Badegewässerprofils

Allgemeine Angaben, Stammdaten 1.

Allgemeine Bade- gewässerdaten	Feststellung /Bewertung
Name d. Gewässers	Waldbad Freundschaft
Name des BGW entspr. BGW-Karte	Waldbad Freundschaft
ID-Nr. (ab 2008), nach Vorgabe d. EU	DEST_PR_0022
NUTS-Code (2007)	R1F110000115101014
Gemeindezuordnung	Dessau
Landkreiszuordnung/ Bundesland	Stadt Dessau- Roßlau
Zuständ. Gesundheitsamt (Erreichbarkeit)	Stadt Dessau- Roßlau Gesundheitsamt Gustav-Bergt-Str. 3 06862 Dessau-Roßlau Tel. 0340/ 2041454
EU-Anmeldung(en) am	1993
EU-Abmeldung(en) am	
Gewässerkategorie weitere Beschreibung d. Badegewässers	☐ Fließgewässer ☐ Standgewässer ☐ natürlich ☐ erheblich verändert ☐ künstlich
Lage der Überwachungsstelle ¹	Rechtswert: 12.2537 Hochwert: 51.7907
verbale Beschreibung (Bezug: Anlage 3 Nr. 1 Buchstabe f Badegewässer- verordnung)	vom Steg am Sprungturm
Länge des Strandes bzw. d. Uferabschnittes	ca. 300 m
Sonstiges (z.B. Infrastruktur, sanitäre Anlagen, Abfallentsorgung)	Sanitäranlagen, Spielplatz, Imbiss, Bootsverleih FKK- Bereich, Ferienhäuser

¹ Begriffsbestimmung nach § 3 Abs. 3 Badegewässerverordnung, Angabe nach ETRS 89 System

2. Einstufung der Badegewässerqualität

2.1. Einstufung des Badegewässers²

Die Einstufungen des Badegewässers der vorangegangenen Jahre sind auf der jeweiligen Internetseite des Badegewässers zu finden.

2.2. Überprüfung und Aktualisierung³ des Badegewässerprofils

Profil erstellt:	2011, 2015 aktualisiert
Verantwortlich für Profil:	Stadt Dessau- Roßlau Gesundheitsamt Gustav-Bergt-Str. 3 06862 Dessau-Roßlau Tel. 0340/ 2041454
Nächste Über- prüfung:	Bei Änderung der Einstufung

- 3. Beschreibung, Verschmutzungsursachen und Gefahrenbewertung
- 3.1. Beschreibung der relevanten physikalischen, hydrologischen und geografischen Eigenschaften des Badegewässers und anderer Oberflächengewässer in dessen Einzugsgebiet, die eine Verschmutzungsquelle sein könnten (gemäß Richtlinie 2000/60/EG)

(Bezug: Anlage 3 Nr. 1 Buchstabe a Badegewässerverordnung)

Hinweis:

Die relevanten physikalischen, hydrologischen und geografischen Eigenschaften sind sowohl für das betreffende Badegewässer als auch für andere Oberflächengewässer in dessen Einzugsgebiet zu beschreiben, die eine Verschmutzungsquelle sein könnten.

Angaben zu Nummer 3.1 müssen jedoch nur dann Bestandteil des Badegewässerprofils sein, wenn nach der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erstellte Beschreibungen der Gewässer vorliegen. Dies ist der Fall bei Fließgewässern mit Einzugsgebieten ab **10 km²** und bei Seen mit einer Oberfläche von **0,5 km²** und größer (vgl. Anhang I WRRL-VO LSA).

Für jedes Gewässer ist zunächst eine Beschreibung nach Nummer 3.1.1 zu erstellen. Je nach Gewässerkategorie sind zusätzlich spezifische Angaben nach Nummer 3.1.2 (Flüsse) bzw. 3.1.3 (Seen) aufzunehmen. Dies gilt sowohl für das betreffende Badegewässer als

² Einstufung gemäß § 5 Abs. 1 i. V. mit Anlage 2 Badegewässerverordnung

³ Festlegung der Überprüfungshäufigkeit und ggf. notweniger Aktualisierung gem. Anlage 3 Nr. 2 Badegewässerverordnung

⁻ Einstufung: ausgezeichnete Badegewässerqualität - Überprüfung nur bei Änderung der Einstufung

⁻ Einstufung: gute Badegewässerqualität - Überprüfung mindestens alle 4 Jahre

⁻ Einstufung: ausreichende Badegewässerqualität - Überprüfung mindestens alle 3 Jahre

⁻ Einstufung: mangelhafte Badegewässerqualität - Überprüfung mindestens alle 2 Jahre

⁻ Bei umfangreichen Baumaßnahmen/Änderungen der Infrastruktur: Aktualisierung vor Beginn der nächsten Badesaison (gem. Anlage 3 Nr. 3 Badegewässerverordnung)

auch für die anderen Oberflächengewässer in dessen Einzugsgebiet, die eine Verschmutzungsquelle sein könnten. Die hier benötigten Angaben beziehen sich insbesondere auf die in §§ 6 – 9 WRRL-VO LSA genannten Anforderungen an die Gewässer.

Liegen Beschreibungen nach der WRRL nicht vor, kann mit Nummer 3.2 fortgefahren werden. Es ist allerdings ratsam, dennoch Beschreibungen der grundlegenden Eigenschaften des Badegewässers und der anderen Gewässer in das Badegewässerprofil aufzunehmen. Die folgende Aufstellung kann für diese Fälle als Orientierung dienen.

3.1.1. Allgemeine Beschreibung der relevanten, hydrologischen und geografischen Eigenschaften

Parameter	Beschreibung / Bewertung
Wassertemperatur (°C) (i.d.R. 30 cm unter der Wasseroberfläche)	Max.: 24,0 Min.: 12,5 Mittelwert: 18,2 (aus 12 Messungen im den Jahren 2013- 2015)
pH-Wert	Wert: 7,79
Elektrische Leitfähigkeit (μS/cm) bei 25 °C	Wert: 460
Transparenz (m) ⁴	Max.: 2,8 Min.: >1 Mittelwert: (10 Messungen im den Jahren 2013-2015)
Salzgehalt (Umrechnung aus Leitfähigkeit)	Süßwasser: < 0,5 °/₀₀ Süßwasser: > 0,5 °/₀₀

3.1.2. Besondere Beschreibung der physikalischen, hydrologischen und geografischen Eigenschaften der <u>Flüsse</u>

entfällt

_

⁴ Ermittelt nach § 9 Abs. 2 Badegewässerverordnung

3.1.3. Besondere Beschreibung der physikalischen, hydrologischen und geografischen Eigenschaften der <u>Seen</u>

Parameter	Beschreibung/Bewertung	
Höhenlage	☐ mittlere Lage: 200 – 800 m☑ Tiefland: < 200 m	
Größe (Oberfläche)	0,051 km²	
Art des Sees	☐ natürlicher See ☐ Baggersee	
	☐ Stausee ☐ Sonstiges	
Geologie des BGW bzw. seines engeren Umfeldes	☐ kalkig ☐ sandig ☐ moorig ☐ sonstiges	
Morphologie des BGW		
a) Beschaffenheit des Uferbereiches	☐ Fels ☐ Stein ☐ Kies ☑ Sand ☐ Moor ☑ Wiese ☐ Sonstiges	
b) Struktur des Uferbereiches	☐ natürlich/naturnah ☑ verändert	
Tiefe des Sees	mittlere Tiefe: 3,00 m max. Tiefe: 4,00 m	
Wassererneuerung/ Wasseraustauschzeit	 See ohne oberflächlichen Zufluss See mit oberflächlichem Zufluss Grundwasserzustrom bzw. – durchströmung Wasseraustauschzeit ≤ 30 Tage Wasseraustauschzeit > 30 Tage 	

3.2. Ermittlung und Bewertung der Verschmutzungsursachen, die das Badegewässer und die Gesundheit der Badenden beeinträchtigen könnten

(Bezug: Anlage 3 Nr. 1 Buchstabe b Badegewässerverordnung)

Hinweis: Neben einer Beschreibung der für die Zwecke der Richtlinie relevanten Eigenschaften des Badegewässers umfasst das Badegewässerprofil andere Oberflächengewässer im Einzugsgebiet des betreffenden Badegewässers, die eine Verschmutzungsquelle sein könnten.

Daher sollte für die Gewässer mit entsprechender Bedeutung ebenfalls ein Ermittlungsbogen nach 3.2. mit allen relevanten Verschmutzungsursachen angefertigt werden.

Zuflüsse					
Name	Beschrei	bung/Bewert	ung		
	a) Lage:	Hochwert:			
Zufluss 1		Rechtswert:			
entfällt	b) Relevar	nter Einfluss:			
	c) Messer	gebnisse:			
	d) Sonstig	es:			
Grundwasser					
Name	Beschrei	bung/Bewert	ung		
Eintragsstelle 1					
Grundwasser- zustrom vorhanden	keine Badegew	negativen ässer bekannt	Einflüsse	auf	das
Einleitungen					
Parameter		Beschreibu	ng / evtl. De	tailanga	ben
Kommunale Kläranlag	e	⊠ nein	☐ ja,		
Industrielle Kläranlage		⊠ nein	☐ ja,		
Hauskläranlagen		⊠ nein	☐ ja,		
Kühlwassereinleitunge	en	⊠ nein	☐ ja,		
Niederschlagswasser Trennkanalisation eins Stadtentwässerung		⊠ nein	☐ ja,		

Mischwassereinleitungen	⊠ nein	☐ ja,
Regenwassereinleitungen unbehandelt	⊠ nein	□ ja,
Regenwasserbehandlungs- anlagen	⊠ nein	☐ ja,
Bergbauindustrie	⊠ nein	☐ ja,
Gefasste Hofabläufe	⊠ nein	☐ ja,
Abfluss von landwirtschaft- lichen Nutzflächen		
- Oberflächenwasserabfluss	⊠ nein	☐ ja,
- Drainagewasserabfluss (z. B. Begüllung, Beweidung)	⊠ nein	☐ ja,
Abfluss von Talsperren, Dämmen	⊠ nein	☐ ja,
Fischteichanlagen	⊠ nein	☐ ja,
Nutzung und Zustar Einzugsgebiet	nd des Um	n la n d e s i m
Parameter	Beschreibu	ng / evtl. Detailangaben
Ackerfläche	⊠ nein	
Weidefläche	⊠ nein	☐ ja,
Weidefläche Schwemmen und Tränken von Tieren	⊠ nein	☐ ja,
Schwemmen und Tränken von		_
Schwemmen und Tränken von Tieren	⊠ nein	☐ ja,

Versiegelte Flächen, Straßen	nein	
Campingplätze	⊠ nein	☐ ja,
Uferrandstreifen	nein nein	⊠ ja,
Freizeitaktivitäten		
Wassersport	⊠ nein	☐ ja,
Fischerei /Angelsport	⊠ nein	☐ ja,
Sonstiges		
Parameter	Beschre	eibung / Bewertung ⁵
Parameter Vogelaufkommen mit Auswirkungen auf das Gewässer	Beschre kein mittel	eibung / Bewertung ⁵ ⊠ gering □ hoch
Vogelaufkommen mit Auswir-	kein	⊠ gering
Vogelaufkommen mit Auswir- kungen auf das Gewässer	kein mittel	□ gering □ gering
Vogelaufkommen mit Auswirkungen auf das Gewässer Fischbesatz Gefahr zur Erkrankung an Badedermatitis, verursacht	kein mittel	gering hoch gering hoch

⁵ Wenn ja, entsprechende Detailangaben erforderlich.

3.3. Bewertung der Gefahr der Massenvermehrung von Cyanobakterien (Bezug: Anlage 3 Nr. 1 Buchstabe c Badegewässerverordnung)

Parameter	Beso	chreibung / Bewertung
Beobachtete Wasserblüten durch Cyanobakterien in den letzten 4 Jahren	keine	⊠ gelegentlich ☐ häufig
Gefahr zukünftiger Massenent- wicklungen bei Cyanobakterien	keine	⊠ gering/mittel ☐ häufig

3.4. Bewertung der Gefahr einer Massenvermehrung von Makroalgen und/oder Phytoplankton

(Bezug: Anlage 3 Nr. 1 Buchstabe d Badegewässerverordnung)

Art der Belastung	Besch	reibung / Be	wertung
Makroalgen /Wasserpflanzen	nein	⊠ ja, Kana Wasser	
Sonstiges Phytoplankton (Gefahr zukünftiger Massen- entwicklungen)	keine	☐ mittel	⊠ hohe

3.5. Angaben für den Fall, dass die Bewertung nach 3.2. die Gefahr einer kurzzeitigen Verschmutzung⁶⁾ oder sonstigen Verschmutzung erkennen lässt

(Bezug: Anlage 3 Nr. 1 Buchstabe e Badegewässerverordnung)

3.5.1. Mikrobiologische Verunreinigung (Dauer nicht über 72 Stunden)

Erwartete kurzzeitige Verschmutzung ⁷	Beschreibung / Bewertung
Voraussichtliche Art	Nicht zu erwarten
Zuständige Behörde /Kontakt	

 $[\]frac{6}{2}$ Begriffsbestimmung nach § 2 Nr. 6 Badegewässerverordnung


⁷ Für jede erwartete Verschmutzung ist ein eigener Bogen auszufüllen

3.5.2. Verbleibende sonstige Verschmutzungen

Sonstige Verschmutzung	Beschreibung / Bewertung
Art der Verschmutzung	Nicht zu erwarten
Zuständige Behörde /Kontakt	

4. Karten

(Bezug: Anlage 3 Nr. 4 Badegewässerverordnung)



5. Sonstige relevante Informationen

(Bezug: Anlage 3 Nr. 5 Badegewässerverordnung)

Ein Wachstum von Makroalgen ist möglich. Zur Beseitigung der kanadischen Wasserpest kommt bei Bedarf ein Mähboot zum Einsatz.

6. Allgemeine nicht fachsprachliche Beschreibung des Badegewässers auf der Grundlage des Badegewässerprofils

(Bezug: § 12 Abs. 1 Nr. 2 Badegewässerverordnung)

Das Waldbad Freundschaft wurde im Süden der Stadt Dessau-Roßlau künstlich errichtet und 1976 eröffnet.

Es hat eine Gesamtfläche von ca. 0,051 km². Das Gewässer ist Grundwasser durchströmt und hat eine durchschnittliche Tiefe von 3,00 m. Rings um den See gibt es einen asphaltierten Rundweg, eine große Parkfläche sowie eine Liegewiese mit separatem FKK-Bereich.

Das Bad befindet sich derzeit in privater Trägerschaft und verfügt über eine

Kioskversorgung, ausreichende Sanitäranlagen, Ruderboote und Wassertreter.

Auf dem Gelände der Badeanstalt besteht ganzjährig die Möglichkeit zur Anmietung von Ferien- und Kalmarhäusern.

Das Bad ist mit privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen.

Es gibt keine Zuflüsse oder Einleitungen in den See, die eine Verunreinigung des Gewässers besorgen lassen.

Im Gewässer ist zeitweise mit einer massenhaften Entwicklung von Wasserpflanzen insbesondere der Wasserpest zu rechnen. Falls es dadurch zu einer Beeinträchtigung im Badebereich kommen sollte, werden durch den Inhaber Maßnahmen zur Beseitigung (z. B. Mähboot) eingeleitet.

Die Beprobung zur Überwachung des Badegewässers erfolgt im Schwimmerbereich vom Steg des Sprungturmes.

Das Gesundheitsamt überwacht die gemäß Badegewässergualität Badegewässerverordnung des Landes Sachsen-Anhalt. Die Überwachung Badewasserqualität beginnt bereits vor Badebeginn und wird während der Badesaison im Abstand von vier Wochen fortgesetzt. Sie beinhaltet die Entnahme von Badewasserproben zur Bestimmung der Parameter Intestinale Enterokokken und Escherichia coli, sowie die regelmäßige Prüfung der Sichttiefe und des gesamten Badegeländes.

Die Bewertung des Badegewässerprofils lässt keine Gefahr einer kurzzeitigen oder sonstigen Verschmutzung des Badewassers erkennen.